



- 1 - PASTEURIZADOR
- 2 - CUBA DE CUAJAR
- 3 - BOMBA ALIMENTACION LLENADORA
- 4 - LLENADORA
- 5 - CINTA TRANSPORTADORA ALIMENTACION PRENSA
- 6 - POSICIONADOR DE TAPAS
- 7 - CARGADOR PRENSA
- 8 - PRENSA
- 9 - CINTA SALIDA PRENSA
- 10 - EXTRACTOR DE TAPAS
- 11 - CINTA DEL EXTRACTOR DE TAPAS
- 12 - VOLTEADOR DE MOLDES SIN TAPA
- 13 - CURVA DE RODILLOS DE GRAVEDAD
- 14 - CINTA DEL EXTRACTOR DE QUESOS
- 15 - CINTA TRANSPORTADORA DE TAPAS A TUNEL DE LAVADO
- 16 - EXTRACTOR DE QUESOS
- 17 - CURVA Y RAMPA DE RODILLOS DE GRAVEDAD
- 18 - SALADERO
- 18-1 - SINFIN AGITADOR
- 18-2 - PULMON
- 18-3 - JAULA PARA QUESOS
- 18-4 - PISON
- 18-5 - CINTA EXTRACCION QUESOS DEL SALADERO
- 18-6 - BARRIDO
- 19 - CURVA Y RAMPA DE RODILLOS DE GRAVEDAD
- 19 - TUNEL DE LAVADO PARA MOLDES Y TAPAS
- 20 - CURVA DE RODILLOS DE GRAVEDAD
- 21 - CINTA ALIMENTACION DEL ACUMULADOR DE TAPAS
- 22-1 - ACUMULADOR DE TAPAS
- 22-2 - ACUMULADOR DE TAPAS
- 22-3 - ACUMULADOR DE TAPAS
- 23 - CINTA ALIMENTACION DEL POSICIONADOR DE TAPAS
- 24 - CURVA DE RODILLOS DE GRAVEDAD
- 25 - CINTA ALIMENTACION DEL ACUMULADOR DE MOLDES
- 26-1 - ACUMULADOR DE MOLDES
- 26-2 - ACUMULADOR DE MOLDES
- 26-3 - ACUMULADOR DE MOLDES
- 27 - CINTA DE MOLDES A VOLTEADOR
- 28 - VOLTEADOR DE MOLDES VACIOS